

خدمة توسيع مجال ترخيص علامة الجودة

متطلبات الحصول على الخدمة:

- 1- تعبئة نموذج طلب الحصول على الترخيص باستعمال علامة الجودة. (مرفق: نموذج طلب الحصول على الترخيص).
- 2- بطاقة بيانات المنتج (كتالوج).
- 3- نتائج المراقبة الذاتية للمنتج.
- 4- تقرير اختبار للمنتج من مختبر معتمد وفق ISO 17025 في مجال المنتج.
- 5- شهادة تسجيل العلامة التجارية إذا كانت علامة تجارية جديدة.
- 6- بطاقات الكفاءة (للمنتجات ذات العلاقة) (المنتجات التي تتطلب شهادة كفاءة الطاقة)
- 7- شارة المطابقة الخليجية (للمنتجات ذات العلاقة) (المنتجات التي تتطلب الشارة الخليجية)
- 8- شهادات IECEE (للمنتجات ذات العلاقة) (المنتجات التي تتطلب شهادات IECEE).
- 9- الترميز الرقمي للمنتجات (باركود).

